



## **Folgende Audiometer werden durch unsere Servicecenter gewartet:**

MAICO CD-Pilotentest  
MAICO Pilotentest Audiometer  
MAICO MA 12 / MA 15  
MAICO MA 25  
MAICO ST 20-1  
MAICO ST 20-2  
MAICO ST 20 KL  
MAICO ST 20 KL+ FF  
MAICO ST 20 SISI  
MAICO ST 26  
MAICO ST 28  
MAICO ST 30  
MAICO ST 32  
MAICO ST 36  
MAICO KS 1  
MAICO KS 5  
MAICO MA 51  
MAICO MA 52  
MAICO MA 53  
MAICO Audio PC-System

Bosch ST 10  
Bosch ST 11  
Bosch ST 20  
Bosch KS 5  
Bosch KS/KT 10

Hortmann Selector SL 01  
Hortmann SL 03  
Hortmann SFL  
Hortmann Selector 20 K  
Hortmann DA 323 / 324  
Hortmann PA 440  
Hortmann PA 442  
Hortmann PA 444

Interacoustics AS 208  
Interacoustics AS 216  
Interacoustics AD 27  
Interacoustics AC 30 / 33  
Interacoustics AC 40



# MAICO Diagnostic GmbH

Optac DG 10  
Optac TA 1  
Optac TA 2  
Optac TA 175  
Optac TA 185  
Optac ST 1  
Optac ST 2  
Optac ST 3  
Optac BCA 3  
Optac BCA 30/300

Philips 8745 / 10  
Philips 8741, alle Varianten  
Phonak Selector

Madsen Micromate 304

Rösch Pilotentest (Chip+CD-Version)

Siemens SD 20 / 21  
Siemens SD 25 / 26  
Siemens T 30 / 31  
Siemens T 3000 / 3001  
Steinmeier / AUDIO-Med ST 1  
Steinmeier / AUDIO-Med ST 2  
Steinmeier / AUDIO-Med ST 3  
Steinmeier / AUDIO-Med ST 4  
Steinmeier / AUDIO-Med BCA 3  
Steinmeier / AUDIO-Med BCA 30

Die messtechnische Kontrolle erfolgt gemäß §11 MPBetreibV vom 29.6.98.

## **Bei Fragen wenden Sie sich an:**

MAICO Diagnostic GmbH  
Servicecenter Deutschland  
Zum Lonnenhohl 5  
44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 925314-30  
Fax.: 0231 / 925314-39

e-mail: [servicecenter@maico.biz](mailto:servicecenter@maico.biz)