

MAICO Diagnostic GmbH



Folgende Tympanometer werden durch unsere Servicecenter gewartet:

MAICO MA 630 / SI 24 /MI 24
MAICO MI 26 / SI 26
MAICO MI 34
MAICO Rennfahrer Tymp MI 22
MAICO RaceCar Tympanometer
MAICO Rennf. Audio-Tymp MI 23
MAICO RaceCar Audiotymp

Rösch Pilotentymp
Rösch Racecar Quicktymp II

Steinmeier AUDIO-Med SAT 10 / 12
Steinmeier AUDIO-Med SAT 20

Interacoustics AT 2
Interacoustics AT 22 / 22t

Die messtechnische Kontrolle erfolgt gemäß §11 MPBetreibV vom 29.6.98.

Bei Fragen wenden Sie sich an:

MAICO Diagnostic GmbH
Servicecenter Deutschland
Zum Lonnenhohl 5
44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 925314-30
Fax.: 0231 / 925314-39

e-mail: servicecenter@maico.biz